



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»**

660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 24 «А»
ИНН 2465062003 КПП 246501001
тел. 245-59-98, 245-52-17: E-mail: udo_cps@mailkrsk.ru

**Мероприятия по устранению Предписания ГУ МЧС России
по Красноярскому краю № 1739/2 от 29.10.2021г.**

п/п	Наименование нарушения, указанного в Предписании	Мероприятия по устранению
1	На путях эвакуации, на первом этаже здания между холлом и коридором сняты двери, препятствующих распространению опасных факторов пожара.	Устранено
2	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудована источником бесперебойного электропитания.	Устранено
3	На путях эвакуации, на втором этаже здания между холлом и коридором сняты двери, препятствующих распространению опасных факторов пожара.	Устранено
4	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	Включено в реестр дополнительных потребностей по устранению предписаний. Срок устранения- по мере финансирования.
5	Ворота, установленные на проездах к территории МАОУ ДО ЦПС не обеспечены автоматической разблокировкой и (или) открыванием системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки в случае пожара, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;	Включено в реестр дополнительных потребностей по устранению предписаний Срок устранения- по мере финансирования.

Директор МАОУ ДО ЦПС

Д.Г. Давыдов